



14.

Verschraubungen mit verrostetem Eisensprengling



Verzinkter Eisenfitting im Messingbausatz (Wasserzähler) nach 6 Jahren

